







**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**




Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania ostatnich badań	18.07.2018r.	18.07.2018r.	18.07.2018r.
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania ostatnich badań	18.07.2018r.	18.07.2018r.	18.07.2018r.
Parametry odbiegające od wymagań			
Podjęmowane działania			

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

W decyzji z dnia 13.07.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że:
„Eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów.”

	Woda w normie
	Woda warunkowo w normie
	Woda nie spełnia norm